

MODÈLES ÉQUIPÉS D'INJECTEURS DE TYPE PIEZO (ATTENTION liste non exhaustive)



BMW avant 2013

BMW ne propose plus de moteurs équipés d'injecteurs Piezo à partir de 2013



- X1 16i
- 125i 220i 228i 320i 328i
- 420i 428i 520i 523i 528i
- X1 20i X1 28i
- X3 20i X3 28i
- X4 20i X4 28i
- Z4
- Moteur 20i
- 135i 335i 435i 535i
- 640i 740i
- M135i M2 M235i M3 M4
- X3 35i
- X4 40i X4 35i
- X5 35i
- X6 35i
- Moteur 30i
- 135i 30i 07>13
- 335i 30i 05>13
- 535i 30i 09> 13
- X3 30i 10>13
- X5 30i 10>13
- X6 30i 09>13



MERCEDES

*Les moteurs à injections directes de chez Mercedes sont **essentiellement** équipés d'injecteur Piezo (hors 1.3 tce, moteur conçu en collaboration avec Renault)*



- CLA 180 CLA 200 CLA220 CLA250 (dès 2013)
- A160 A180 A200 A220 A250 (dès 2013)
- B160 B180 B200 B220 B250 (dès 2011)
- C160 C180 C200 C250 C300 C350 C400 C450 (après 2016)
- E200 E250 E300 E350 E400 E500 (dès 2017)
- G500
- GL400 GL500
- GLA180 GLA200 GLA220 GLA250 (dès 2013)
- GLK250 GLK300 GLK350 (dès 2013)
- ML350 ML400 ML500
- R350
- S350 S400 S500 S560
- CLS350 CLS400 CLS500
- GLC250 GLC300 GLC350
- GLE400 GLE450 GLE500
- GLS400 GLS500
- SDL350 SL400 SL500
- SLC180 SLC200 SLC300 (dès 2016)
- SLK200 SLK300 SLK350

Les injecteurs Piezo peuvent aussi être présents sur des véhicules Hyundai équipés de moteurs Mercedes.

A SAVOIR :

Il n'y a aucun risque de dommage sur le véhicule en cas d'installation, puisque celui-ci ne pourra pas démarrer.